

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于发生火灾事故进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：

- 2020 年 7 月 12 日上午 10 时，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）东宝厂区意外发生火灾事故，起火区域为公司东宝厂区原料和成品罐区。目前，救援队员仍在进行冷却防止复燃，开展现场清理。
- 预计在事故结束后，该厂区需要用 3 个月左右进行整改复产等工作，对第三季度的生物柴油产量造成一定的影响。公司除东宝生物柴油厂区受损外，其它基地不会因为本次事故导致生产停顿，生产经营正常运行。
- 本次事故已造成 2 人失踪，3 人受伤（其中 1 人严重烧伤，2 人轻伤），伤者均已送医得到积极有效救治，目前生命体征平稳。公司初步测算造成的直接损失约为 967.4 万元，本次事故涉及资产不在公司购买的财产保险范围之内，将计入公司 2020 年度损益，具体金额以年度会计师事务所审计结果为准。

2020 年 7 月 12 日，龙岩卓越新能源股份有限公司东宝厂区意外发生火灾事故，公司于 2020 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于发生安全事故的公告》（2020-015）。现将事故进展情况公告如下：

一、目前火灾事故的情况

2020 年 7 月 12 日上午 10 时，龙岩卓越新能源股份有限公司东宝厂区意外发生火灾事故，起火区域为公司东宝厂区原料和成品罐区。目前，救援队员仍在进行冷却防止复燃，开展现场清理。

二、对公司的影响

公司已建有 3 个生物柴油生产基地、2 个生物基绿色材料生产基地，1 个在建募投项目基地（预计 2020 年 10 月进行调试生产）。此次事故地点为东宝生物柴油厂区，产能规模为 10 万吨/年，约占公司全年生物柴油产量的 35%。本次事故的具体位置是原料和成品罐区，生产车间和生产设备未在本次事故中受到影响。预计在事故结束后，该厂区需要用 3 个月左右进行整改复产等工作，对第三季度的生物柴油产量造成一定的影响。公司除东宝生物柴油厂区受损外，其它基地不会因为本次事故导致生产停顿，生产经营正常运行。

事故具体原因正在调查核实中，公司目前尚未收到事故调查组出具的事故调查报告及相关处理意见。本次事故已造成 2 人失踪，3 人受伤（其中 1 人严重烧伤，2 人轻伤），伤者均已送医得到积极有效救治，目前生命体征平稳。公司初步测算造成的直接损失约为 967.4 万元，本次事故涉及资产不在公司购买的财产保险范围之内，将计入公司 2020 年度损益，具体金额以年度会计师事务所审计结果为准。

三、公司采取的措施

公司在第三季度将合理利用其它现有生产基地的产线产能利用率，确保合同订单的正常履行，并加快年产 10 万吨生物柴油生产线募投项目的进展。同时，公司将极力配合相关部门对事故进行调查及善后处理工作，并深刻吸取此次事故教训，举一反三，全面深入开展对公司各厂、各子公司的安全生产大检查工作，落实事故防范和整改措施，加强安全生产管理。

公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日