

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2021-047

合盛硅业股份有限公司

关于子公司新疆西部合盛硅业有限公司发生安全事故的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年6月8日11时54分，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司新疆西部合盛硅业有限公司（以下简称“西部合盛”）年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故；该产线为西部合盛有机硅项目生产装置，尚处于试生产阶段，不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前，火势已扑灭，无人员伤亡。根据现场检测，污染物主要为颗粒物，无有毒有害气体。环保部门正在持续进行空气质量监测工作，确保不发生次生灾害。

事故发生后，公司立即启动应急预案，采取相应措施，迅速疏散人群，组织扑救工作，并按相关程序通报当地政府各相关部门，积极配合应急消防部门组织灭火和抢救工作。

公司正在全力配合有关政府部门调查和分析事故原因，同时严格对照国家有关标准进行安全自查自纠，进行隐患排查，保障后续安全生产。

本次安全事故对公司的生产经营无重大影响，公司将充分关注事项进展，按照规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年06月09日