

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-36

湖南黄金股份有限公司 关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 20 日收到子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现将有关情况公告如下：

一、临时停产的原因

2023 年 7 月 19 日，子公司新龙矿业的井下采掘工程承包方浙江宝树建设有限公司（以下简称浙江宝树）驻新龙矿业项目部一名员工在本部井下进行出渣作业时，作业面发生冒顶，事故造成浙江宝树一名员工死亡。

事故发生后，公司立即启动应急预案，采取紧急应对措施，公司领导立即赶赴现场组织处理，新龙矿业及时按相关规定与程序向有关部门进行了报告，并主动停产整顿。

目前，新龙矿业正在积极配合当地政府和相关部门对事故做进一步调查分析，各项处置工作正在有序开展。

二、新龙矿业基本情况

新龙矿业成立于 2004 年 02 月 18 日，注册资本人民币 30,000 万元，主要从事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。

2022 年度，新龙矿业本部自产含量金 493 千克，含量锑 6,050 吨。2023 年 1-3 月，新龙矿业本部自产含量金 118 千克，含量锑 1,445 吨。

截至 2022 年 12 月 31 日，新龙矿业本部总资产 89,887.04 万元，净资产 75,868.13 万元；2022 年度，实现营业收入 44,980.09 万元，净利润 6,279.08 万元

（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，新龙矿业本部总资产 92,729.78 万元，净资产 77,122.37 万元；2023 年 1-3 月，实现营业收入 9,975.47 万元，净利润 1,352.37 万元（以上数据未经审计）。

三、预计可能产生的影响

1. 根据新龙矿业与浙江宝树签订的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，事故调查结案后，双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。该事故最终以政府应急管理部门的事故责任认定为准。

2. 鉴于事故调查工作正在进行，新龙矿业本部复产时间尚不能确定，预计对公司的生产、经营产生一定影响。

公司对本次事故中的遇难者表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问！公司将积极配合调查并进行安全教育培训，全面排查安全隐患并及时整改，尽快恢复生产。同时，公司将认真吸取本次事故教训，加强安全生产管理，防止类似事故再次发生。

公司将根据本次事故调查处理进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 20 日